



(扫描直收电子书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘岳华) 应急罚 (2023) 6 号

被处罚单位: 湖南省云勇住工科技有限公司(统一社会信用代码: 91[REDACTED]N75)

地址: 湖南省岳阳市华容县[REDACTED]

邮政编码: 414200


法定代表人(负责人): 李大勇

职务: 总经理 联系电话: [REDACTED]

违法事实及证据: 2023年2月7日08时50分至09时30分, 我局执法人员王[REDACTED]、李[REDACTED]对湖南省云勇住工科技有限公司进行执法检查时, 发现该企业特种作业人员(焊工: 李[REDACTED])未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格, 上岗作业。

证据一: 现场检查记录1份((湘岳华)应急现记【2023】124号), 证明: 2023年2月7日08时50分至09时30分, 我局执法人员王[REDACTED]、李[REDACTED]对湖南省云勇住工科技有限公司进行执法检查时, 发现该企业特种作业人员(焊工: 李[REDACTED])未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格, 上岗作业。

证据二: 现场处理措施决定书1份((湘岳华)应急现决(2023)2号), 证明: 2023年2月7日08时50分至09时30分, 我局执法人员王[REDACTED]、李[REDACTED]对湖南省云勇住工科技有限公司进行执法检查时, 发现该企业特种作业人员(焊工



本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被处罚人(单位)。



(扫描接收电子文书)

：李[]未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。并责令该企业立即停止作业。证据三：责令限期整改指令书1份（（湘岳华）应急责改【2023】103号），证明：2023年2月7日08时50分至09时30分，我局执法人员王[]、李[]对湖南省云勇住工科技有限公司进行执法检查时，发现该企业特种作业人员（焊工：李[]）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。并于当日下达了责令限期整改指令书，责令2023年2月20日前整改到位。证据四：询问笔录2份（李大勇和高[]，证明：2023年2月7日08时50分至09时30分，我局执法人员王[]、李[]对湖南省云勇住工科技有限公司进行执法检查时，发现该企业特种作业人员（焊工：李[]）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。违法事实清楚，情况属实。证据五：现场检查图片2张，证明：2023年2月7日08时50分至09时30分，我局执法人员王[]、李[]对湖南省云勇住工科技有限公司进行执法检查时，发现该企业特种作业人员（焊工：李[]）未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。证据六：安全生产资格证书查询图片1张，证明：焊工李[]熔化焊接与热切割作业有效期至2016年6月9日，该证书已超有效期限。证据七：情况说明1份，证明：李[]属湖南省云勇住工科技有限公司(统一社会信用代码：91[]BN75)聘请焊工。证据八：营业执照复印件，证明：湖南省云勇住工科技有限公司(统一社会信用代码：91[]BN75)为经营主体。证据九：证明材料1份，证明：高[]系湖南省云勇住工科技有限公司(统一社会信用代码：91[]BN75)安全生产负责人。证据十：身份证复印件（李大勇和高[]）



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。



(扫描收取电子文书)

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项的规定，决定给予湖南省云勇住工科技有限公司(统一社会信用代码：91[REDACTED]1BN75)人民币叁仟元整罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至中国建设银行股份有限公司华容支行，账号43001682066052500657。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在60日内向华容县人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向君山区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。



本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单位)。